

## **EDIFICIO VIA CARMINE – FOGLIO N. 24 PART. 729**

**UBICAZIONE:** Edificio ubicato nel centro storico, con entrata in via Carmine, in un complesso di piccole case, situato nei pressi della chiesa del Carmine e via Vittorio Veneto.

**Breve relazione descrittiva dell'edificio:** L'edificio si presenta con due piani fuori (terra e primo) . Ha superficie in pianta di circa 20 mq a piano, e si presenta con parti di edificio già crollate ed un esterno che si notano gravi danni alle parti strutturali dei muri portanti. All'interno non sono presenti i solai di piano e ne il tetto di copertura. Sono altresì da rifare gli impianti e tutte le rifiniture interne ed esterne.

Non si è potuto accedere e agli ambienti, per carenze igienico sanitarie e problemi strutturali degli stessi.

DIFICIO di VIA FORTUNA – FOGLIO N. 24 PART. 582

Edificio ubicato nel centro storico, in via Fortuna n° 5, situato in un stretto vicolo nei pressi della chiesa Matrice e della piazza della Repubblica. L'edificio è composto da tre piani fuori terra (terra, primo e secondo). L'edificio necessita di lavori di ristrutturazione pesante.